



COMUNE DI BORGETTO

AREA TECNICA

Piazza V.E.Orlando,4
P.IVA00518510821

Tel. 0918981093 fax 0918982809
areaquarta@comune.borgetto.pa

DETERMINAZIONE N° 131 DEL 16/12/2016.

Prot. GENERALE N° 116. DEL 07-02-2017.

Cig: Z441C4E035

OGGETTO: liquidazione per la revisione saracinesca completa di bulloni smontaggio e montaggio

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse".

Visto il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con il quale viene individuato il responsabile dell'area 4 °dell'ente.

Vista la delibera di Giunta Municipale n°07 del 14/01/2014 dove ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Igs 267/2000 viene disciplinato l'esercizio provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnata il Peg provvisorio anno 2014 ;

Vista la segnalazione del fontaniere Comunale con prot. n° 13764 del 7/11/2016 con cui segnalava guasto saracinesca di via S. Nicola ;

Che con prot.13818 del 07/11/2016 la ditta Sicilcarb di Lupo Stefania provvedeva alla comunicazione del preventivo per il servizio di revisione saracinesca completa di bulloni con smontaggio e montaggio e veniva riparata e ripristinata ;

Vista la determina d'impegno di spesa n°90 del 15/11/2016 al cap. 5643 del bil. 2016 per la riparazione in oggetto ;

Vista la fattura elettronica n° 24 del 23/11/2016 della somma di Euro 854,00 iva compresa emessa dalla ditta Lupo Stefania con sede a Partinico via Leoncavallo 4 ,90047 PARTINICO (pa) p.iva IT CF LPUSFN83B66G348C per la sistemazione saracinesca Comunale ;

Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA

Liquidare la somma di Euro 854,00 al cap. 5643 del bil 2016 alla ditta Lupo Stefania con sede a Partinico per la sistemazione saracinesca Comunale ;

Prelevare la somma di Euro 854,00 per la revisione saracinesca completa di bulloni e montaggio che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio: Missione 09; programma 03 ;titolo 1; macro aggregato 03 ; al Capitolo 564300 del bil. 2016 in fase di formazione conto P.F. U.1.03.01.02.000

Accreditare la somma di Euro 700,00 al cap. 5643 del Bil. 2016 alla ditta di Lupo Stefania per sistemazione saracinesca Comunale completa di bulloni con smontaggio e montaggio mediante accreditamento iban IT81M0303243490010000006058;

Ai Sensi dell'art. 1, comma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo dell'iva relativo alle fatture anno 2016 pari ad Euro 154,00 accantonandole tra le partite di giro con reversale al capitolo d'entrata 3900/00 e impegnando la somma in attesa di liquidazione iva al cap. 1300/00.

La redattrice
Giuseppa

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

GEOM. S. ARZIO RANDAZZO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto li 31.01.17

Il Ragioniere Capo

Impegno/N°	Capitolo	Importo spesa	Bilancio
<u>266/16 RPP</u>	<u>564300</u>	<u>854,00</u>	<u>2017</u>

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4^ LL.PP.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

Il Responsabile dell' Area 4^ LL.PP.

ATTESTAZIONE

ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

dal 21 / 12 / 2016.

Borgetto li 21.12.2016.

Il Responsabile